

Приложение № 2
к Рекомендациям по сбору сведений, необходимых для
осуществления мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории
Республики Коми

Информация о многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Том»
по состоянию на 31.08.2017 г.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Наличие технического паспорта многоквартирного дома;	Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома	Виды работ, необходимые для выполнения капитального ремонта многоквартирного дома	Сведения о количестве жилых и нежилых помещений в данном многоквартирном доме, их площади и принадлежности	Информация о степени благоустройства (указать наличие предоставляемых коммунальных услуг)	Сведения о проведенных ранее капитальных ремонтах многоквартирного дома, если таковые производились	Виды работ, необходимые для выполнения капитального ремонта многоквартирного дома	Прогнозные сроки проведения капитального ремонта многоквартирного дома
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	п. Том, ул. Центральная, д.76	имеется	1969	1.фасад 2.фундамент 3.энерго-снабжение 4. крыша	12 жилых квартир, общая площадь- 582,7 кв.м., жилая площадь- 345,5 кв.м., нежилая площадь – 62,8 кв.м.	неблагоустроенное, электроснабжение	крыша	крыша 2018-2019 гг.	2021-2022 гг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	п. Том, ул. Центральная, д. 77	имеется	1969	1. фасад 2. фундамент 3. энерго-снабжение 4. крыша	12 жилых квартир, общая площадь- 587,9 кв.м., жилая площадь- 349 кв.м., нежилая площадь – 64,1 кв.м.	неблагоустроенное, электроснабжение	крыша	крыша 2018-2019 гг.	2021-2022 гг.
3	п. Том, ул. Центральная, д. 78	имеется	1973	1. фасад 2. фундамент 3. энерго-снабжение	12 жилых квартир, общая площадь- 515,8 кв.м., жилая площадь- 344,1 кв.м., нежилая площадь – 63,3 кв.м.	неблагоустроенное, электроснабжение	крыша-2016	1. фасад 2. фундамент 3. электроснабжение	2021-2022 гг.