

Приложение № 2
к Рекомендациям по сбору сведений, необходимых для
осуществления мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории РК

**Информация о многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения
«Митрофан-Дикост» по состоянию на 31.01.2018 г.**

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Наличие технического паспорта многоквартирного дома	Год ввода в эксплуатацию	Виды работ необходимые для выполнения капитального ремонта	Сведения о количестве жилых и нежилых помещений в данном доме, их площади и принадлежности	Информация о степени благоустройства	Сведения о Проведенных ранее капитальных ремонтах	Виды работ, необходимые для выполнения кап. Ремонта дома	Прогнозные сроки проведения кап. ремонта
1.	Пет Митрофан-Дикост, ул. Школьная д. 2	имеется	1980	1. фасад; 2. кровля; 3. энергоснабжение; 4. фундамент.	12 жилых квартир, общая площадь- 719,6 кв.м	Теплоэнергия; Электроэнергия.	-	-	2017-2018 г.г.
2.	Пет Митрофан-Дикост, ул. Школьная д. 18	имеется	1970	1. фасад; 2. фундамент; 3. энергосбережение	12 жилых квартир, общая площадь – 504,1 кв.м	Теплоэнергия; Электроэнергия.	кровля	Ремонт кровли 2015г.	2019-2021гг.